


Bardeau de cèdre rouge de l'Ouest

BARDEAU ÉQUARRI NATUREL (SEC) OU TEINT EN USINE



TEINTURE	GRADE	ÉPAISSEUR DE LA BASE	LARGEUR	LONGUEUR NOMINALE	POSE
<ul style="list-style-type: none"> - Naturel (non teint) - Teinture opaque - 2 couches - Teinture semi-transparentes série Épicés - 2 couches - H2BO Teinture de vieillissement - 1 couche 	No 1 équarri	7/16**	3"-12**	18**	Application murale
<ul style="list-style-type: none"> - Naturel (non teint) 	No 2 équarri	7/16**	3"-12**	18**	Application murale

► Aussi disponible en bardeau Royal naturel de 24 pouces.

Spécifications générales

ESSENCE

- Cèdre rouge de l'Ouest – *Thuja plicata*

FABRICATION

- Le bardeau est séché au séchoir à une teneur en humidité de 5 %.

EMBALLAGE ET SURFACE À COUVRIR

- Chaque boîte couvre environ 51 pi² à 7" d'exposition;
- La demi boîte couvre environ 25 pi² à 7" d'exposition.

COULEURS DISPONIBLES

- Charte de couleurs opaques Maibec;
- Couleurs semi-transparentes série Épicés;
- H2BO teinture de vieillissement à base d'eau;
- Choix illimité de couleurs opaques grâce à notre système de coloration personnalisée TrueMatch®.

FINIS DISPONIBLES

- Naturel - Surface sans peluchage
- Sablé - Sablage constant
- Rainuré - Lignes rainurées droites

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE

- Chaque bardeau est teint individuellement sur toutes ses faces, en environnement contrôlé, permettant une absorption et rétention optimales de la teinture et procurant ainsi une protection accrue contre les effets néfastes du soleil et des intempéries;
- Un apprêt est appliqué sur les teintes claires et moyennes pour contrer l'apparence des tannins. Les teintes foncées ne requièrent pas d'apprêt puisque les tannins ne sont pas apparents;
- Après l'application de la teinture, le bardeau est dirigé vers un séchoir à cuisson intelligente. Il s'agit d'une technologie européenne qui cuit la teinture de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui augmente la performance du produit. Le bardeau est ensuite refroidi avant d'être emballé;
- Teintures acryliques à faibles composés organiques volatiles (COV).

Pour usage extérieur seulement.


Bardeau de cèdre rouge de l'Ouest

Installation

FIXEZ LE BARDEAU 1" EN HAUT DE LA SURFACE D'EXPOSITION

Pour un pureau de 7", fixez le bardeau à 1" au-dessus de la ligne d'aboutissement de la rangée suivante, ce qui donne une distance de 8" de la base du bardeau. Cela vous permet de respecter les exigences d'installation.

Consultez les guides d'installation pour connaître les exigences de pose des différents produits de bardeau.



Systèmes d'ancrage

AGRAFES

- Agrafes à couronne de type inoxydable ou aluminium, d'un minimum de 7/16" et maximum de 3/4", calibre minimum de 16;

CLOUS

- Clous de type inoxydable ou galvanisé (Ne pas utiliser de clou électro galvanisé);
- Annelés, à pointe étoilée, à tête de 7/32" de largeur minimum;

Calcul des quantités

COMMENT CALCULER LA QUANTITÉ DE REVÊTEMENT NÉCESSAIRE

Exemple - Superficie à couvrir : 1 000 pi²

Pour une exposition (pureau) de 7", ajouter 3% à la superficie à couvrir.

$$1\ 000\ \text{pi}^2 \times 1,03 = 1\ 030\ \text{pi}^2$$

$$1\ \text{boîte} = 50\ \text{pi}^2$$

$$1\ 030\ \text{pi}^2 = 21\ \text{boîtes}$$

Tableau de superficie couverte de bardeau

EXPOSITION DU BARDEAU	COUVERTURE EN PI ² APPROXIMATIF PAR DEMI-CARTON	COUVERTURE EN PI ² APPROXIMATIF PAR CARTON
5"	18	36
5 1/2"	19,5	39
6"	21,5	43
6 1/2"	23	46
7"	25	50

GARANTIE* - BARDEAU CÈDRE ROUGE DE L'OUEST TEINTURE OPAQUE



GARANTIE* - BARDEAU CÈDRE ROUGE DE L'OUEST SÉRIE ÉPICES



GARANTIE* - BARDEAU CÈDRE ROUGE DE L'OUEST H2BO

